







| | |
|--------------------------|---|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 156 |
| Ort der Entnahme: | Raum 13 |
| Funktion: | hinter dem PC |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |


| | |
|--------------------------|--|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 157 |
| Ort der Entnahme: | Raum 14 |
| Funktion: | Waschbecken |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |


| | |
|--------------------------|---|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 158 |
| Ort der Entnahme: | Raum 16 |
| Funktion: | Regal, links neben der Tür |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |


| | |
|--------------------------|--|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 159 |
| Ort der Entnahme: | Treppenhaus |
| Funktion: | Schrank an der Rückwand |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |


| | |
|--------------------------|---|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 160 |
| Ort der Entnahme: | Raum 6 |
| Funktion: | auf dem Schrank |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |


| | |
|--------------------------|--|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 161 |
| Ort der Entnahme: | Raum 2 |
| Funktion: | unter dem Fenster |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |


| | |
|--------------------------|---|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 162 |
| Ort der Entnahme: | Raum 25 |
| Funktion: | PC |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |


| | |
|--------------------------|--|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 163 |
| Ort der Entnahme: | Raum 26 |
| Funktion: | auf dem Schrank neben der Tafel |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |


| | |
|--------------------------|--|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 164 |
| Ort der Entnahme: | Raum 27 |
| Funktion: | auf dem Türrahmen |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |


| | |
|--------------------------|---|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 165 |
| Ort der Entnahme: | Raum 28 |
| Funktion: | auf dem Schrank |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |


| | |
|--------------------------|---|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 166 |
| Ort der Entnahme: | Treppenhaus |
| Funktion: | auf dem Türrahmen |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |


| | |
|--------------------------|--|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 167 |
| Ort der Entnahme: | Raum 32 |
| Funktion: | oben auf der Pinnwand |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |

| | |
|--------------------------|---|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 168 |
| Ort der Entnahme: | Raum 31 |
| Funktion: | auf dem Schrank neben der Tafel |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |

| | |
|--------------------------|--|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 169 |
| Ort der Entnahme: | Raum 30 |
| Funktion: | beim PC |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |

| | |
|--------------------------|--|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 170 |
| Ort der Entnahme: | Raum 34 |
| Funktion: | auf dem Schrank |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |

| | |
|--------------------------|---|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 171 |
| Ort der Entnahme: | Raum 36 |
| Funktion: | unter einem Bohrloch |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |

| | |
|--------------------------|---|
| Probenbild: |  |
| Proben-Nr.: | 172 |
| Ort der Entnahme: | Raum 37 |
| Funktion: | über dem Türrahmen |
| Material: | Altstaub |
| Ergebnis: | Keine Asbestfaser gefunden |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Probenbild: | noch nicht vergeben |
| Proben-Nr.: | 0 |
| Ort der Entnahme: | 0 |
| Funktion: | 0 |
| Material: | 0 |
| Ergebnis: | 0 |